

# Компоненты для восстановления HP LaserJet Pro M329/402/404/426/427/428/429

## Картридж (CF259A, CF259X)

Ролик заряда, CET251032\*

## Печка (RM2-5425-000)

Фьюзер (печка) в сборе RM2-5425-00, CET3112



Термопленка, CET2706



Термопленка, CET2706U<sup>1</sup>

Резиновый вал, CET3107



Нагревательный элемент, CET3123



Шестерня привода резинового вала 29Т, CET3109



Бушинг резинового вала, CET3108(R)



Верхняя крышка фьюзера RC4-3173-000, CET371001



<sup>1</sup> в этих моделях рекомендуется использовать CET2706U

## Ролики и другие компоненты

Сборка роликов подхвата/поддачи 2-го лотка RM2-5452-000, CET3114



Сборка роликов подхвата для дополнительных лотков RM2-5741-000, CET3113(R)



Ролик переноса RM2-1660-000, CET7562



Майларовая накладка ADF, CET371009<sup>2</sup>




Ролик отделения в сборе RM2-5397-000, CET511014



Ролик подхвата обходного лотка RL2-0656-000, CET341042



Резинка роликов подхвата/поддачи 2-го лотка, 2 шт/компл, CET3114PTR



Тормозная площадка обходного лотка RL2-0657-000, CET361013



<sup>2</sup> не используется в HP M402/404

\*в разработке