



Компоненты для восстановления аппаратов Lexmark MX710/MX711/MX810/MX812/MS810/MS811/MS812

Печка (40X8017)

Фьюзер (печка) в сборе 40X8017, CET2838U



Комплект восстановления
фьюзера (термопленка,
резиновый вал, чип), CET2822



Резиновый вал, CET2826



Термопленка (New), CET2824U



Термистор, CET2830



Шестерня привода резинового
вала 43Т, CET2829



Чип фьюзера 40X7581-Card,
CET461002



Ремонтный комплект (40X8426)

Ремонтный комплект 40X8426, CET2862U

состав комплекта:

Фьюзер (печка) в сборе 40X8017, CET2838U – 1шт

Ролик переноса с шестерней 40X7582, CET2833 – 1шт

Ролик подхвата в сборе 40X7593, CET2842 – 3шт

Ролик отделения в сборе 40X7713, CET2843 – 3шт



Ролики и тормозные площадки

Комплект роликов 40X7706, CET2866



Ролик переноса с шестерней
40X7582, CET2833

Ролик подхвата в сборе 40X7593,
CET2842

Ролик отделения в сборе
40X7713, CET2843



Комплект роликов
подхвата лотка/ADF
40X7774, 40X7593, 2
шт/компл, CET2836

Ролик отделения ADF
40X7775, CET2834

Ремень подачи ADF
40X7749, CET2835

Ролик отделения 40X7713,
CET2857

