

Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet P4014/P4015/P4515

ПЕЧКА (RM1-4579-000)

Фьюзер (печка) в сборе RM1-4579-000, CET5958		Ремонтный комплект CB389A, CET6909	
			
Резиновый вал, CET5808	Термопленка Pink, CET311002	Нагревательный элемент в сборе с термопленкой, CET6882	
			
Нагревательный элемент в сборе (без термопленки), CET6884	Нагревательный элемент, CET5803	Бушинг резинового вала, RC1-3361-000, CET1063	Шестерня привода фьюзера RU6-0171-000, CET3634
			
Шестерня привода резинового вала 32T RC2-2399-000, CET5805	Шестерня фьюзера 18T RU6-0164-000, CET5806	Термистор-1, CET6885	Термистор-2, CET6886
			
Термопредохранитель в сборе, CET2500	Нижняя направляющая фьюзера RC1-0072-000, CET0768	Верхняя направляющая фьюзера RC1-0387-000, CET0771	Фиксатор фьюзера, левый RC1-0091-000, CET1552
			
Фиксатор фьюзера, правый RL1-0497-000, CET1553	Держатель термоэлемента RC2-5778-000, CET2669	Левая крышка фьюзера, CET5809	Направляющая выхода фьюзера в сборе, CET5811
			

РОЛИКИ И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ

Комплект роликов RM1-5462 (1 шт.), RM1-0036 (3 шт.), RM1-0037 (6 шт.), CB506-67905 (1 шт.), CET5813A



Ролик переноса в сборе RM1-0699-000, RM1-1110-000, RM1-5462-000, CET2479

Ролик подхвата (Long Life) RM1-0036-020, CET5896

Ролик подачи/отделения (Long Life) RM1-0037-020, CET5845

Комплект роликов 1-го лотка (3 ролика) CB506-67905, CET5804



Ролик подхвата (New, ребристая текстура) RM2-6046-000, CET341033


Ролик подачи/отделения (New, ребристая текстура) RM2-5642-000, CET341028

Передняя часть лотка в сборе, CET7888



КАРТРИДЖ (CC364A, CC364X)

Чип картриджа (унив.), 10К, CET0969



Чип картриджа (унив.), 24К, CET0966

