

Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet Enterprise M607dn/M608dn/609dn MFP M631dn/M632fht/M633fh

Печка (A161R71999)					
Фьюзер (печка) в сборе RM2-1257-000, CET7719U			Ремонтный комплект L0H25-67901, CET7864U		
Резиновый вал	Термопл	енка (Япония) +	Нагревательны	ій	Нагревательный элемент
(conductive), CET211016	0,5 г смазки Molykote HP300, CET6786U*		элемент, СЕТ7486		в сборе с термопленкой, СЕТ451005
	The state of the s		ini		
Шестерня привода резинового вала 28T, CET361006		Коммутационная плата фьюзера**, CET461001		Крышка фьюзера RC4-7257-000, CET371004	
Верхняя крышка фьюзера RC4- 7276-000, CET371007		Крышка фьюзера, нижняя RC4- 7275-000, CET371008		Направляющая выхода фьюзера в сборе RC4-7284-000, CET371006	
		THE REAL PROPERTY OF THE PARTY		1 10-12 1 10-12 1 10-12 1 10-12 1 10-12 1 10-12 1 10-12 1 10-12 1 10-12 1 10-12 1 10-12 1 10-12 1 10-12 1 10-12	
Левая крышка фьюзера RC4-7253- 000, CET371002		Правая крышка фьюзера RC4- 7254-000, CET371003		Направляющая фьюзера RC5- 3792-000, CET371005	

^{*}многослойная термопленка на полимерной основе специально разработана для принтеров и МФУ серии LaserJet Enterprise M607/M608/M609/M630

^{**} замена необходима для сброса счетчика фьюзера



Ролик и компоненты сиситемы переноса Ролик подхвата с инструментом для установки RM2-1275-000, CET7867E* Компл. роликов подх./отд. 2-го лотка (полиуретан) J8J70-67904, CET7872R Ролик переноса в сборе RM2-6800-000, CET7866 Комплект роликов лотков (PU) + ролик переноса RM2-1275, RM2-6772, RM2-6800, CET561062

^{*}в комплекте поставляется аналогичное оригиналу приспособление для установки роликов в машину