

Компоненты для восстановления HP LaserJet Pro M329/M404/M426/M427/M428/M429

Картридж (CF259A, CF259X)

Ролик заряда, CET251032*

Печка (RM2-5425-000)

Фьюзер (печка) в сборе RM2-5425-00, CET3112



Термопленка, CET2706



Резиновый вал, CET3107



Нагревательный элемент, CET3123



Шестерня привода резинового вала 29Т, CET3109



Бушинг резинового вала, CET3108(R)



Верхняя крышка фьюзера RC4-3173-000, CET371001



Ролики и другие компоненты

Сборка роликов подхвата/подачи 2-го лотка RM2-5452-000, CET3114



Сборка роликов подхвата для дополнительных лотков RM2-5741-000, CET3113(R)



Ролик переноса RM2-1660-000, CET7562



Майларовая накладка ADF, CET371009**



Ролик отделения в сборе RM2-5397-000, CET511014



Ролик подхвата обходного лотка RL2-0656-000, CET341042



Резинка роликов подхвата/подачи 2-го лотка, 2 шт/компл, CET3114PTR



Тормозная площадка обходного лотка RL2-0657-000, CET361013



*В разработке

**не используется в HP M404