


## Комплект восстановления драм-юнита CET501010

для использования в

KYOCERA ECOSYS P5026cdw/5026cdn/5021cdw/5021cdn/5018CDN

KYOCERA ECOSYS M5526cdw/5526cdn/5521cdw/5521cdn

OEM: DK-5230-Kit, DK-5231-Kit



Состав комплекта:

- барабан (Япония), 100000 стр., CET101039 – 1 шт
- ракель, CET281033 – 1 шт
- ролик заряда, CET251040 – 1 шт

### Ключевые особенности

- Новый фотобарабан от CET обеспечивает яркие цвета и превосходное качество печати
- Универсальный для всех цветов комплект восстановления драм-юнита содержит необходимые компоненты для ремонта блока фотобарабана и восстановления качества печати до состояния «как новый»
- После установки восстановленного драм-юнита в машину может появиться фон на отпечатках, вызванный неправильной коррекцией заряда барабана, установленной машиной в соответствии с износом старого барабана.
  - При появлении фона нужно повысить заряд барабанов через меню машины - параметр МС в настройках сервиса
  - Альтернативный вариант - заменить чип драм-юнита:
    - CET391018 - для черного драм-юнита
    - CET391019 - для цветных драм-юнитов