

Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet Enterprise M604/M605/M606

Печка (E6B67-67902/ RM2-6342)

Фьюзер (печка) в сборе E6B67-67902, CET2789U 		Ремонтный комплект F2G77-67901, CET2791U 	
Резиновый вал, CET2439 	Термопленка (New), CET311027 	Нагревательный элемент в сборе с термопленкой, CET2592 	
Нагревательный элемент, CET2426 	Шестерня привода резинового вала 32T RU7-0296-000, CET2440 	Шестерня фьюзера 18T RU7-0297-000, CET2441 	Бушинг резинового вала, 2 шт/компл., CET2490R 
Термопредохранитель в сборе, CET3129 	Верхняя направляющая фьюзера RC1-0387-000, CET0771 	Левая крышка фьюзера, CET5809 	Направляющая выхода фьюзера в сборе, CET5811 

Ролики и другие компоненты

<p>Ролик подхвата RM1-0036-000, CET1067, CET1067R</p>	<p>Ролик подхвата (Long Life) RM1-0036-020, CET5896(R)</p>	<p>Ролик подхвата (New*) RM2-6046-000, CET341033</p>
		
<p>Ролик подачи/отделения RM1-0037-000, CET1066, CET1066R</p>	<p>Ролик подачи (Long Life) RM1-0037-020, CET5845(R)</p>	<p>Ролик подачи (New*) RM2-5642-000, CET341028</p>
		
<p>Комплект роликов 1-го лотка (3 ролика) CB506-67905, CET5804(R)</p>	<p>Ролик переноса в сборе RM1-0699-000, CET2479</p>	<p>Блок качающихся шестерен RC1-2432-M600, CET2571</p>
		

**наружная резинка роликов "New" имеет ребристую структуру, аналогично модифицированным оригинальным роликам RM2-5642-000*