


Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet Enterprise M607dn/M608dn/609dn MFP M631dn/M632fht/M633fh

Печка (A161R71999)

Фьюзер (печка) в сборе RM2-1257-000, CET7719U		Ремонтный комплект L0H25-67901, CET7864U	
			
Резиновый вал (conductive), CET211016	Термопленка (Япония) + 0,5 г смазки Molykote HP300, CET6786U*	Нагревательный элемент, CET7486	Нагревательный элемент в сборе с термопленкой, CET451005
			
Шестерня привода резинового вала 28T, CET361006	Коммутационная плата фьюзера**, CET461001	Крышка фьюзера RC4-7257-000, CET371004	
			
Верхняя крышка фьюзера RC4-7276-000, CET371007	Крышка фьюзера, нижняя RC4-7275-000, CET371008	Направляющая выхода фьюзера в сборе RC4-7284-000, CET371006	
			
Левая крышка фьюзера RC4-7253-000, CET371002	Правая крышка фьюзера RC4-7254-000, CET371003	Направляющая фьюзера RC5-3792-000, CET371005	
			

*многослойная термопленка на полимерной основе специально разработана для принтеров и МФУ серии LaserJet Enterprise M607/M608/M609/M630

** замена необходима для сброса счетчика фьюзера

Ролики и компоненты системы переноса

Ролик подхвата с инструментом для установки
RM2-1275-000, CET7867E*



Ролик отделения RM2-0064-000, CET7869E



Компл. роликов подх./отд. 2-го лотка (полиуретан)
J8J70-67904, CET7872R



Ролик переноса в сборе RM2-6800-000, CET7866



Комплект роликов лотков (PU) + ролик переноса RM2-1275, RM2-6772, RM2-6800, CET561062



**в комплекте поставляется аналогичное оригиналу приспособление для установки роликов в машину*