

## Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet Enterprise M607dn/M608dn/609dn MFP M631dn/M632fht/M633fh

### Печка (A161R71999)

Фьюзер (печка) в сборе RM2-1257-000, CET7719U



Ремонтный комплект L0H25-67901, CET7864U



Резиновый вал (conductive), CET211016



Термопленка (Япония) + 0,5 г смазки Molykote HP300, CET6786U\*



Нагревательный элемент, CET7486




Нагревательный элемент в сборе с термопленкой, CET451005



Шестерня привода резинового вала 28T, CET361006



Коммутационная плата фьюзера\*\*, CET461001



Крышка фьюзера RC4-7257-000, CET371004



Верхняя крышка фьюзера RC4-7276-000, CET371007



Крышка фьюзера, нижняя RC4-7275-000, CET371008



Направляющая выхода фьюзера в сборе RC4-7284-000, CET371006



Левая крышка фьюзера RC4-7253-000, CET371002



Правая крышка фьюзера RC4-7254-000, CET371003



Направляющая фьюзера RC5-3792-000, CET371005



\*многослойная термопленка на полимерной основе специально разработана для принтеров и МФУ серии LaserJet Enterprise M607/M608/M609/M630

\*\* замена необходима для сброса счетчика фьюзера

## Ролики и компоненты системы переноса

Ролик подхвата с инструментом для установки  
RM2-1275-000, CET7867E\*



Ролик отделения RM2-0064-000, CET7869E



Компл. роликов подх./отд. 2-го лотка (полиуретан)  
J8J70-67904, CET7872R



Ролик переноса в сборе RM2-6800-000, CET7866



Комплект роликов лотков (PU) + ролик переноса RM2-1275, RM2-6772, RM2-6800, CET561062



*\*в комплекте поставляется аналогичное оригиналу приспособление для установки роликов в машину*