


Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet 9000/9040/9050

Печка (RG5-5751-000)

Фьюзер (печка) в сборе RG5-5751-000, CET0715 	Ремонтный комплект C9153A, CET1295 	Тефлоновый вал RB2-5948-000, CET2446 	Резиновый вал RB2-5921-000, CET0723 
Бушинг тефлонового вала RB2-5950-000, 2 шт/компл, CET0733* 	Бушинг резинового вала RB2-5922-000, 2 шт/компл, CET0734 	Шестерня фьюзера 21T RS6-0845-000, CET0739 	Сепаратор тефлонового вала с пружиной RB2-5941-000, CET2766 
Подшипник тефлонового вала XG9-0442-000, 2 шт/компл, CET2726 	Подшипник резинового вала XG9-0443-000, 2 шт/компл, CET2727* 	Транспортировочная заглушка фьюзера RS6-8489-000, CET2664 	Высоковольтный кабель фьюзера RG5-5698-000, CET4690 
Шестерня привода тефлонового вала 49T RS6-0841-000, CET5902* 	Шестерня фьюзера 36T/24T RS6-0842-000, CET5903* 	Шестерня фьюзера 19T RS6-0843-000, CET5904* 	Шестерня фьюзера 18T RS6-0844-000, CET5905* 

Ролики и другие компоненты

Комплект роликов RF5-3319 (1 шт.), RF5-3338 (7 шт.), RF5-3340 (2 шт.), CET5544*



Ролик подхвата RF5-3340-000,
CET0465



SALE

Ролик подачи/отделения RF5-3338-000, CET0470(R)



Ролик переноса с шестерней RF5-3319-000, CET0742*



SALE

Активатор датчика выхода 2 RB2-5982-000, CET1411



SALE

Активатор датчика выхода 1 RB2-5945-000, CET0726



*Позиции сняты с поставок, после распродажи со складов будут выведены из ассортимента