

## Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet Enterprise P3015/d/dn/n/x

### Картридж (CE255A, CE255X)

Чип картриджа (унив.), 10К, CET0969	Чип картриджа, (унив.), 10К, CET0971	Чип картриджа (унив.), 24К, CET0966	Чип картриджа (унив.), 24К, CET0935

### Печка (RM1-6319-000)

Фьюзер (печка) в сборе RM1-6319-000, CET0202		Ремонтный комплект CE525-67902, CET0204	
Термопленка, CET5264*	Термопленка, CET8416	Резиновый вал, CET2620	
Нагревательный элемент, CET2712	Нагревательный элемент в сборе с термопленкой, CET2799	Бушинг резинового вала, 2 шт/компл, CET6375R	
Шестерня фьюзера 20T RU7-0030-000, CET2450(R)	Шестерня ролика выхода 15T, CET2678	Шестерня привода резинового вала 29T RU5-0964-000, RU7-0028-000, CET3647	
Бушинг ролика выхода фьюзера, левый, CET2671	Бушинг ролика выхода фьюзера, правый, CET2672	Верхняя направляющая выхода в сборе RC2-7848-000, CET6695	

### Ролики и другие компоненты

Ролик подхвата 1-го лотка RL1-0568-000, CET0369 <sup>1</sup>	Ролик подхвата 1-го лотка RL1-0568-000, RL1-2412-000, CET5857 <sup>2</sup>	Ролик подхвата 2-го лотка RL1-3167-000, CET6696
		
Ролик подхвата 2-го лотка в сборе RM1-3763-000, RM1-6313-000, CET3519	Тормозная площадка 1-го лотка RC2-8575-000, CET2764	Тормозная площадка 2-го лотка RM1-6303-000, CET2425(R)
		
Ролик переноса с шестерней RM1-1508-000 для HP LaserJet P3015, M521/M525 (CET), CET0352		
		

<sup>1</sup>Серая резинка с рифленой текстурой

<sup>2</sup>Черная резинка с текстурой "кора"