


Ролики подхвата/подачи/отделения для

CANON iR ADVANCE DX 6860/6870, DX 6860i/6870i,

CANON iR ADVANCE DX C5850/C5860/C5870, DX C5850i/C5860i/C5870i

Ролик подачи FL4-0763-000 CET341085	Ролик подхвата FL4-0762-000 CET341086	Ролик отделения (PU) FL4-0150-000 CET341087
		

Ключевые особенности

- Резинки роликов FL4-0763 и FL4-0762 сделаны из модифицированной резины и обладают превосходными фрикционными характеристиками и высокой износостойкостью.
- Прямоугольная структура канавок позволяет поддерживать чистоту поверхности резины роликов FL4-0763 и FL4-0762, сохраняя при этом её фрикционные характеристики.
- Ролики полностью совместимы с другими оригинальными частями машин.
- Ролики были успешно протестированы на соответствие высоким стандартам CET.