

Компоненты для восстановления аппаратов CANON imageRUNNER 2625/2630/2635/2645/ CANON imageRUNNER 2625i/2630i/2635i/2645i

Драм-юнит (C-EXV59)

Барабан (Япония), 15000 стр., CET6615



Ракель, CET7487



Ролик заряда, CET5178



Ролик очистки ролика заряда, CET7489



Картридж (C-EXV59)

Тонер-картридж (CPP, patent free) C-EXV59, 1325г, 30000 стр., CET131080



Бункер отработанного тонера FM3-9276-020, FM3-9276-010, CET5198



Печка

Термопленка, CET5098



Резиновый вал FC9-8974-000, CET6806




Бушинг резинового вала FC5-7182-000, 2 шт/компл, CET5007



Нагревательный элемент в сборе с термопленкой FM1-J039-000, CET7469



Нагревательный элемент FM1-J039-Heat, CET7484



Ролики

Комплект роликов FB6-3405 (PU), FC6-7083 (PU), FC6-6661, CET511021*



SALE

Ролик подхвата (полиуретан) FB6-3405, CET341068*



Ролик подачи (полиуретан) FC6-7083-000, FB6-3406-000, CET341069*



Ролик отделения FC6-6661-000, CET5105



SALE

Ролик переноса FC9-0693-000, CET6584



** Для производства этой улучшенной версии роликов используется новый более мягкий и износостойкий полиуретановый материал, с более высокой прочностью на разрыв, что обеспечивает надежную работу, увеличенный срок службы, снижение вероятности пожелтения, старения и растрескивания ролика*