




## Компоненты для восстановления аппаратов HP LaserJet MFP M433a/436dn/436n/436nd

### Драм-юнит (CF257A)

Барабан (Япония), 80000 стр., CET3566	Ракель, CET3565	Ролик заряда, CET251045*	Ролик очистки ролика заряда, CET241014
			

### Печка (JC91-01217A)

Тефлоновый вал, CET181011	Резиновый вал, CET211029	Сепаратор тефлонового вала JC61-02154A, CET3511	Подшипник тефлонового вала, 2 шт/компл, CET361025
			

### Ролики

Ролик подхвата, CET341046



*\*в разработке*