



Компоненты для восстановления аппаратов BROTHER DCP-L2500D/2540DN, HL-L2300D, MFC-L2700DW

Печка (LJB858001 / LY9389001)

| | | |
|--|---|--|
| <p>DCP-L2500D/2540DN, HL-L2300D, MFC-L2700DW</p> | <p>Тефлоновый вал, CET2808</p>  | <p>Сепаратор тефлонового вала, CET6763</p>  |
| <p>DCP-L2500D/2540DN, MFC-L2700DW</p> | <p>Резиновый вал, CET2804</p>  | <p>Бушинг резинового вала, 2 шт/компл, CET6765</p>  |
| <p>HL-L2300D</p> | <p>Резиновый вал, CET6760</p>  | |

Ролики

| | |
|---|---|
| <p>Ролик подхвата/поддачи, CET2802</p> | <p>Резинка тормозной площадки, CET2810</p> |
|  |  |