

Компоненты для восстановления аппаратов KONICA MINOLTA Bizhub 227/287/367

Драм-юнит Black (DR-312)

Драм-юнит DR312, 110000 стр., CET7372



Барaban (Япония), 110000 стр., CET7158

Барaban, 105000 стр., CET101060

Ракель, CET7156



Печка (A7AHR72400)

Тefлоновый вал,
CET6601

Резиновый вал, CET7076

Шестерня привода
тефлонового вала 39Т
4030-5703-02, CET7249

Сепаратор тefлонового
вала 4040-5755-01,
CET7345



Бушинг тefлонового
вала, правый 4030-5741-
02, CET7254

Бушинг тefлонового
вала, левый 4030-5740-
02, CET7347

Подшипник резинового
вала 4011-5758-02, 2
шт/компл, CET7301

Подшипник тefлонового
вала 4011-5762-01, 2
шт/компл, CET8337



Картридж (TN-323)

Тонер-картридж TN-323, 579г, 23000 стр., CET7310



Тонер-картридж TN-323L, 259г, 10000 стр., CET7309



Ролики и компоненты системы переноса

Ролик подачи/отделения
(полиуретан*) 4030-3005-01, A00J-
5636-00, A0P0-R740-00, CET341072



Ролик подхвата A5C1562200,
CET7149



Ролик подачи ADF (полиуретан*,
Red) A00J-5636-00, CET341071



** Для производства этой улучшенной версии роликов используется новый более мягкий и износостойкий полиуретановый материал, с более высокой прочностью на разрыв, что обеспечивает надежную работу, увеличенный срок службы, снижение вероятности пожелтения, старения и растрескивания ролика.*