





## Компоненты для восстановления HP LaserJet Pro M15a/M28a, MFP M132/M104, M203d/MFP

### Картридж (CF218A)



MFP M132/ M104	Чип картриджа CF218A, 1400 стр., CET401098	Чип картриджа CF218A, 4,2К (1,4К*3), CET401109*
		

\*Данный чип может использоваться для трех циклов заправки картриджа

### Печка (RM2-2107/RM2-2130, RM2-2202/RM2-1652/RM2-6948, RM2-0806)

Фьюзер (печка) в сборе RM2-1652, RM2-6948, DGP0655		Фьюзер (печка) в сборе RM2-0806, (восстановленный), DGP0657		
M15a/M28a, MFP M132/ M104, M203d/MFP M227d	Термопленка, CET2706	Термопленка, CET2706U	Резиновый вал, CET7787	Бушинг резинового вала, 2 шт/компл, CET361001(R)
				
MFP M132/ M104, M203d/MFP M227d	Шестерня привода резинового вала 22Т, CET361012			
				

### Ролики и компоненты системы переноса

M15a/M28a, MFP M132/ M104, M203d/MFP M227d	Ролик переноса RM2-1660-000, CET7562
	
M15a/M28a	Сборка роликов подхвата/поддачи RM2-2516/RM2-2517, CET341029
	
MFP M132/ M104, M203d/MFP M227d	Ролик подхвата RL1-1442-000, CET4702(R)
	