

Компоненты для восстановления аппаратов HP Color LJ Pro M254dw/MFP M280nw/281fdw HP Color LJ Pro MFP M180n/181fw

Тонер-картридж (CF540A/ CF541A/ CF542A/ CF543A)

Чип картриджа Black, (WW), CET401099	Чип картриджа Cyan, (WW), CET401100	Чип картриджа Magenta, (WW), CET401102	Чип картриджа Yellow, (WW), CET401101
			

Печка (RM2-1673/RM2-2504, RM2-5582)

Фьюзер (печка) в сборе RM2-2504/RM2-1673, (восстановленный), DGP0648		Фьюзер (печка) в сборе RM2-5582, (восстановленный), DGP0649	
Термопленка, CET7565		Резиновый вал, CET211025	
			
Шестерня привода резинового вала 27Т, CET361014	Бушинг резинового вала, левый, CET361015	Бушинг резинового вала, правый, CET361016	
			

Ролики

Комплект роликов подхвата/поддачи RM2-5576-000, RM2-5577-000, CET341044	Ролик отделения RM2-5881-000, CET341043
	