

Компоненты для восстановления аппаратов XEROX B1022/B1025

Драм-юнит (013R00679)

Драм-юнит 013R00679, DGP0591

Барабан (Япония), 80000 стр., CET3566



Ракель, CET281034

Ролик заряда, CET251045

Ролик очистки ролика заряда,
CET241014



Печка (126N00440)

Фьюзер (печка) в сборе 126N00440,
(восстановленный), DGP0672

Резиновый вал, CET211029



Тefлоновый вал, CET181011

Подшипник тefлонового вала,
2 шт/компл, CET361025

Сепаратор тefлонового вала JC61-
02154A, CET351011



Ролики

Ролик подачи основного лотка JC93-00834A, CET341046

